



Jumru

Jumru[®]



Índice

Ferros..... 2

Ferros

Base de Isolação

Modelo: 6110/10

Base de Isolação p/ artigo 6110, 300 x 400 mm

Cabo

Modelo: 6110/14

Cabo para 6110

Lampada

Modelo: 6110/12

Lampada para 6110

Lâmpada de Controlo

Modelo: 6110/5

Lâmpada de Controlo completo para 6110

Modulo de passar a vapor

Modelo: 6000

Ferro de passar para calçados, pele e automotiv. Regulação digital de temperatura/quantidade de vapor, dimensões 23 x 31 x 23 cm, peso liquido 4 kg, 220V.



Punho

Modelo: 6110/13

Punho para 6110

Resistencia

Modelo: 6110/3

Resistencia para 6110, 1000 W

Resistencia

Modelo: 6110/15

Resistencia para 6110, 220V/1200 W

Resistencia

Modelo: 6110/11

Resistencia p/ artigo 6110, 200 W

Thermo Protecção

Modelo: 6110/4A

Thermo Protecção para 6110/4

Termostat

Modelo: 6110/4

Termostat para 6110

Termostat

Modelo: 6110/2

Termostat para 6110/1

