



*Jumru*

**Jumru**®



---

## Table des Matières

Accessoire ..... 2

## Accessoire


**Bande de Mesure**

Numéro d'article: 6092

Bande de mesure de température, pour le contrôle rapide et exact de la température entre le tissu extérieur et le tissu intérieur pendant la fixation. Gamme 104° C à 143° C. En sachets de 40 bandes.


**Brosse**

Numéro d'article: 9243

Brosse pour lustre, crins de cheval avec fils laiton, 350 x 84 x 28 x 20 mm.


**Gant à Repasser**


Numéro d'article: 3499

Gant à repasser, couche épaisse de caoutchouc mousse et PVC, forme ovale.


**Semelle Teflon Veit HD2000/2002**

Numéro d'article: 6091/2

Semelle Teflon pour fers à repasser, pour tous les fers industriels à repasser, avec cadre en aluminium.


**Semelle Teflon Veit HD2000/2002 Economique**

Numéro d'article: 6091/2-E

Semelle Teflon pour fers à repasser, pour tous les fers industriels à repasser, avec cadre en aluminium.



### Support de Fer

Numéro d'article: 6103

Support de fer à repasser, rouge, revêtement silicone, 230 x 140 mm.

Support de fer à repasser, rouge, revêtement silicone, 230 x 140 mm.

